

【修理のお申込み方法】 【リストに記載の無い場合】

購入店、または最寄りの扱い店へお持ち込みいただくか、シナノお客様相談室(0267-67-3324) までお問合せください。

※記載内容は、主な修理事例です。商品状態や部品の在庫状況により、代替品のご提案または、修理できかねる場合がございます。

※記載に無い、該当しない場合はお気軽にお問合せください。

※表示の価格は、部品代と工賃合計です。別途、送料ご負担いただきます。

カテゴリ	主な症状	対象商品	修理内容	価格 (税込)	単位	パーツ単体 販売可否	memo
トレッキング ポール	シャフト折れ・曲がり・錆	全商品	シャフト交換	¥2,200	1本	パーツ販売 可	付属品：バスケット（最下段シャフトのみ）
	ロック固定不良、破損	レバー固定式ポール	レバーパーツ交換	¥825	片側 セット	パーツ販売 可	セット内容：レバーパーツ、ナット
		回転固定式ポール	シュアロックプラグ交換	¥660	1個	パーツ販売 可	プラグサイズ 直径：16/14/12 mm
	グリップ破損	フォルダー-TWIST FASTカーボン FAST A/S	上段シャフト交換	¥5,500	1本	パーツ販売 可	グリップ部の上段シャフトごと交換 付属品：ストラップ
	ストラップ破損	フォルダー-TWIST FASTカーボン FAST A/S	ストラップ交換	¥4,400	1組	シナノでの修理受付	軽量撥水ストラップ (商品適合品番) フォルダー-TWIST シリーズ：PS-C16 FASTカーボン、FAST A/S シリーズ：PS-C14
石突き破損	全商品	石突きジョイント交換	¥1,100	1個	シナノでの修理受付	シャフト先端のジョイントパーツのみ交換	
トレランポール	シャフト折れ・曲がり	トレランポール シリーズ	シャフト交換	¥2,200	1節	シナノでの修理受付	付属品：バスケット（最下段シャフトのみ）
	中ヒモ破損		最下段シャフト交換 (中ヒモ含む)	¥2,200	1節	シナノでの修理受付	付属品：バスケット
	グリップ破損		グリップ交換	¥3,300	1節	シナノでの修理受付	グリップのみ交換 付属品：なし
	ストラップ破損		ストラップ交換	¥3,300	1組	パーツ販売 可	スキントップストラップ
	スリップストッパー破損		スリップストッパー交換	¥1,100	1本	シナノでの修理受付	標準付属品のみ対応 (11.0AIR/13.6Pro/14.0LTD 他)
BCポール	下段シャフト折れ	FAST BC カーボン FAST BC Pro	シャフト交換	¥6,600	1本	パーツ販売 可	付属品：なし